
MULTIMEDIA MERCEDES

I Il modulo in oggetto permette di collegare una sorgente AUDIO/VIDEO con uscita PAL/NTSC ai RADIO/NAVIGATORI OEM delle vetture MERCEDES aventi sistemi di Navigazione COMAND APS.

E' così possibile installare TV-Tuner, DVD Player, Game Station ed unità simili, visualizzando le immagini sul Monitor OEM.

L'unità in oggetto è compatibile con tutte le versioni di COMAND APS predisposte di ingresso retrocamera AUX VIDEO (PRESA VERDE).





ATTENZIONE ASSICURARSI CHE L'ATTACCO AUX VIDEO (PRESA VERDE) SIA ATTIVATO. VERIFICARE L'ATTIVAZIONE CON IL COMPUTER DI DIAGNOSI MERCEDES. SE NON E' ATTIVO ATTIVARLO!


ATTENZIONE PER LA GESTIONE DELL'AUDIO
E' NECESSARIO ATTIVARE LA VOCE AUX SUL MENU'
DEL RADIO NAVIGATORE!

Il modulo è semplice da collegare in quanto fornito di cablaggio plug and play.
Il radio/navigatore COMAND APS è disponibile in diverse versioni secondo l'anno di fabbricazione e/o modello veicolo. Pertanto il cablaggio plug and play è fornito nella configurazione più diffusa, ma è possibile cambiare configurazione seguendo i diagrammi di seguito riportati. Configurare le boccole come descritto.

DIAGRAMMA A (DEFAULT)
CLASSE A >2007
CLASSE B >2007
CLASSE ML >2007
CLASSE R >2007
GL >2007









REV 6.0


DIAGRAMMA B
CLASSE ML >2009

COLLEGARE AL FAKRA VETTURA



COLLEGARE ALLA RADIO











DIAGRAMMA C
CLASSE C >2008


COLLEGARE AL FAKRA VETTURA




COLLEGARE ALLA RADIO











Inserire il 18 vie nella presa del radio/ navigatore OEM avendo come polarità i cavi sulla destra

DIAGRAMMA GENERICO



FUNZIONE TV IN MOTION

Per attivare la visione è necessario eseguire la sequenza: VOLUME + / VOLUME — /VOLUME + / VOLUME —
Ripetere la stessa sequenza per oscurare la visione.



ATTENZIONE ATTIVARE LA VISIONE SOLO A VEICOLO FERMO! DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA' IN CASO DI ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE A VEICOLO IN MOVIMENTO

ATTIVAZIONI

Per un corretto funzionamento del dispositivo è necessario che il profilo RETRO CAMERA sia attivo.
Questa attivazione si esegue con il computer di diagnosi Mercedes connesso alla OBD.
STEP FONDAMENTALI DA ESEGUIRE: (DIAGRAMMA A)

- Centralina comando
- Opzione impianto audio / video navigazione telematica
- COMAND APS AUDIO 50
- Adattamento centralina
- Leggere codifica e correggerla
- Parametri radio
- Telecamera retromarcia ATTIVA.

Per la nuova ML l'attivazione va fatta on line (DIAGRAMMA B):

- Attivare centralina 218 telecamera posteriore
- Disattivare centralina media interface 518 (se attiva)
- Attivare attacco AUX VIDEO

ATTENZIONE

LE VERSIONI DI VEICOLO, AVENTI MONITOR SEPARATO DAL RADIO NAVIGATORE (DIAGRAMMA C), PER ESSERE COMPATIBILI DEVONO AVERE TASSATIVAMENTE IL MODULO MERCEDES MEDIA INTERFACE ED AVERE L'INGRESSO IPOD ATTIVATO


ATTENZIONE SULLO SCHERMO DEL RADIO NAVIGATORE APPARE LA SCRITTA “ATTENZIONE ALL’AREA CIRCOSTANTE”
TALE SCRITTA NON E’ POSSIBILE TOGLIERLA IN QUANTO E’ UN’INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DI GUIDA

COMPATIBILITA’ E CONFIGURAZIONI

Modello veicolo	Anno	Modello Radio	Dip impostazione	Note
A	>2007	Comand APS*	1 On 	Necessaria abilitazione retro camera Il Media Interface non deve essere presente
B	>2007	Comand APS*	1 On 	Necessaria abilitazione retro camera Il Media Interface non deve essere presente
ML	>2007	Comand APS*	1 On 	Necessaria abilitazione retro camera Il Media Interface non deve essere presente
ML	>2009	Comand APS09*	1 On 	Necessaria abilitazione retro camera Il Media Interface non deve essere presente
R	>2007	Comand APS*	1 On 	Necessaria abilitazione retro camera Il Media Interface non deve essere presente
GL	>2007	Comand APS*	1 On 	Necessaria abilitazione retro camera Il Media Interface non deve essere presente
C	>2008	Comand APS*	2 On 	Necessaria presenza Media Interface Necessaria abilitazione IPOD
E COUPE	>2009	Comand APS09*	3 On 	Necessaria abilitazione retro camera Il Media Interface non deve essere presente

DI DEFAULT E IMPOSTATA LA CONFIGURAZIONE DIP SWITCH 1 ON

ATTENZIONE IN CASO FOSSE PRESENTE LA RETROCAMERA ORIGINALE IMPOSTARE IL DIP SWITCH 8 ON



QUESTO PRODOTTO HA 2 ANNI DI GARANZIA PER QUALSIASI DIFETTO DI FABBRICAZIONE RISCONTRATO.
COME VALIDAZIONE DELLA GARANZIA E’ NECESSARIA LA FATTURA DI ACQUISTO.

Per ogni eventuale assistenza, contattare il servizio tecnico: **0141 947676**